

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o pogorszeniu się jakości wody pod względem mikrobiologicznym rzeki Supraśl z uwagi na obecność dużej liczby Enterokoków.

Użytkowników studni przydomowych **znajdujących się w promieniu ok. 1 km od koryta rzeki Supraśl**, informujemy o możliwym zanieczyszczeniu wody i **prosimy o nie spożywanie wody ze studni**, gdy jakość wody budzi wątpliwości. Wskazanym byłoby również przebadanie wody ze studni pod względem mikrobiologicznym.

Niniejsze zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.